

 中国钢结构协会锅炉钢结构分会
CSCS Boiler Steel Structure Sub-Branch

[2018] 锅炉钢构[第 31 号]

《锅炉烟风道技术规范》编委会会议纪要

《锅炉烟风道技术规范》编委会第五次会议于 2018 年 10 月 29 至 30 日在成都市召开。

经讨论，主要存在问题如下：

1. 符号一章还需要进一步整理。
2. 条文需按有关编制标准梳理。
3. 图形和公式需按要求重新编写。
4. 涨缩节部分还需要按会议要求进行修改。
5. 所有公式需要进行试算。

以上第 1-4 条，需在 11 月 30 日完成。第 5 条，需要在 12 月 30 日前完成。

修改完成的讨论稿以及试算资料，请主编在 2019 年 1 月 15 日发给编委。

感谢主编和编委的辛勤工作！

中国钢结构协会锅炉钢结构分会

2018-11-12

